| GES TOPOGRAFIA E SERVIÇOS | PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO | CREA-1202470122 | CPF-497.198.310-49 |
|---|---|---|---|
| | | Engenheiro<br>Luiz Carlos C. de Oliveira<br>Engenheiro Civil<br>Portaria: 157/2013 | Laboratorista |

## QUADRO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | | | | |
| DATA | 19-04-20 | 19-04-20 | 19-04-20 | |
| FURO | 01 | 02 | 03 | |
| PROFUNDIDADE (m) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| RUA | Av Marechal Candido Rondon | | | |
| GRANULOMETRIA % PAS. NAS PENEIRAS 2" | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 1" | 100,0 | 100,00 | 100,0 | |
| 3/8" | 100,0 | 100,00 | 100,0 | |
| Nº 4 | 100,0 | 100,00 | 100,0 | |
| Nº10 | 100,0 | 100,00 | 100,0 | |
| Nº40 | 92,9 | 92,0 | 92,4 | |
| Nº200 | 51,1 | 63,0 | 53,9 | |
| L L | 41,1 | 41,3 | 41,3 | |
| L P | 24,3 | 24,8 | 24,4 | |
| I P | 16,8 | 16,5 | 16,9 | |
| I G | 6 | 8 | 7 | |
| Classificação H.R.B | A-7-6 | A-7-6 | A-7-6 | |
| Densidade Máxima | 1,563 | 1,558 | 1,678 | |
| Umidade Ótima | 25,1 | 25,6 | 23,5 | |
| Expansão | 0,52 | 0,87 | 0,76 | |
| I S C | 10,84 | 8,92 | 11,16 | |
| OBSERVAÇÃO: | | | | |